

# Archives départementales de l'Aube

## Versement 1148W

### Direction départementale de l'équipement de l'Aube

Service études et grands travaux

Laboratoire départemental de l'équipement

### Sommaire

Ce versement du Laboratoire Départemental de la Direction Départementale de l'Équipement est entièrement constitué de photographies, noir et blanc ou couleurs, prises par les agents de cette Direction.

Elles illustrent en particulier les missions et interventions techniques d'une DDE dans un département :

- aménagement, entretien et surveillance du réseau routier ;
- aménagement, entretien et surveillance des voies fluviales ;
- maîtrise d'œuvre pour les collectivités locales.

D'autres documents évoquent la vie propre de la DDE de l'Aube avec l'inauguration de nouveaux locaux et la remise de la médaille d'honneur du travail à quelques agents.

Ces photographies prises par des agents de la DDE ne sont reproductibles que pour un usage privé.

Abréviations utilisées:

- PIPO : Passage Inférieur Portique Ouvert
- PK : Point Kilométrique

**Art 1-11** : Subdivision d'Arcis-sur-Aube 1977

**Art 12-36** : Subdivision de Bar-sur-Aube 1975

**Art 37-66** : Subdivision de Bar-sur-Seine 1975-1976

**Art 67-83** : Subdivision d'Ervy-le-Châtel 1975

**Art 84-160** Subdivision de Nogent-sur-Seine 1975-1977

**Art 161-174** : Subdivision de Romilly-sur-Seine 1976

**Art 175-199** : Subdivision de Troyes1 1975-1977

**Art 200-205** : Subdivision de Troyes2 1977

**Art 206-260** : Cellule Eau 1976-1977

**Art 261-363** : Arrondissement Fonctionnel 1976-1977

**Art 364-383** Arrondissement de Gestion 1975

**Art 384-405** : Renforcements coordonnés 1975-1976

**Art 406-413** : Subdivision du Parc 1975

**Communicabilité** : libre (tous droits réservés)

**Nombre d'articles** : 413

# Archives départementales de l'Aube

## SUBDIVISION D'ARCIS-SUR-AUBE

**Crue de l'Aube de février 1977.**

**Photographies noir et blanc prises par la Subdivision et tirages effectués par le Laboratoire départemental.**

<b>1148W 1</b>	route départementale 71 (RD71), côté route nationale 77 (RN77)	1977
<b>1148W 2</b>	route départementale 65 (RD65), côté commune de Viâpres.	1977
<b>1148W 3</b>	Voie communale de Bessy.	1977
<b>1148W 4</b>	route départementale 136 (RN136), côté route départementale 9 (RD9).	1977
<b>1148W 5</b>	route départementale 9 (RD9), côté commune de Saint-Nabord.	1977
<b>1148W 6</b>	route départementale 99 B (RD99B), côté commune de Ramerupt	1977
<b>1148W 7</b>	route départementale 48 (RD48), côté Nogent-sur-Aube.	1977
<b>1148W 8</b>	route départementale 5 (RD5), côté Coclois	1977
<b>1148W 9</b>	route nationale 77 (RN77), pont de l'Aube à Arcis-sur-Aube, côté aval.	1977
<b>1148W 10</b>	route nationale 77 (RN77), pont de l'Aube à Arcis-sur-Aube, côté amont.	1977
<b>1148W 11</b>	Pont du camping à Arcis-sur-Aube.	1977

# Archives départementales de l'Aube

## SUBDIVISION DE BAR-SUR-AUBE

**Centre de Bar-sur-Aube, route départementale 4b (RD4b),  
boulevard de la république à Bar-sur-Aube.  
Travaux effectués par l'entreprise Cochery; photographies noir et  
blanc et couleurs prises par la Subdivision.**

1148W 12	- Terrassement de la chaussée	1975
1148W 13	- Compactage fond de forme.	1975
1148W 14	- Arbre cassé après un léger accrochage par un camion en cours de travaux.	1975
1148W 15	- Arbre abattu pendant les travaux à la suite d'un accrochage. Détail de la cassure montrant le bois pourri.	1975
1148W 16	- Pose des bordures.	1975
1148W 17	- Confection des joints de bordures	1975
1148W 18	- Fondation	1975
1148W 19	- Mise en œuvre du grave laitier	1975
1148W 20	- Rue Romagon avant travaux	1975
	<b>Route départementale 13 (RD13) de Bar-sur-Aube à Fontaines, pont d'Arcole, sondages dans les piles et les culées. Photographies couleurs prises par la Subdivision.</b>	
1148W 21	- Sondages dans les piles et culées	1975
1148W 22	- Carottes par le Laboratoire	1975

## Archives départementales de l'Aube

**Centre de Brienne-le-Château, route départementale D960  
(RDD960), déviation de Brienne-le-Château.  
Travaux effectués par l'entreprise Cochery.  
Photographies noir et blanc et couleurs prises par la Subdivision.**

<b>1148W 23</b>	- Coupe longitudinale de la chaussée ancienne à son raccordement avec la déviation	1975
<b>1148W 24</b>	- Scarper et D8	1975
<b>1148W 25</b>	- Scarper et D8	1975
<b>1148W 26</b>	- Scarper et D8	1975
<b>1148W 27</b>	- Scarper et D8	1975
<b>1148W 28</b>	- Scrapper	1975
<b>1148W 29</b>	- Scrapper	1975
<b>1148W 30</b>	- Vue de l'ébauche de la plate-forme	1975
<b>1148W 31</b>	- Réglage des accotements	1975
<b>1148W 32</b>	- Réglage des accotements	1975
<b>1148W 33</b>	- Compactage des accotements	1975
<b>1148W 34</b>	- Plate-forme avant grave et fondations	1975
<b>1148W 35</b>	- Mise en œuvre des fondations	1975
<b>1148W 36</b>	- Mise en place de terre végétale sur les talus	1975

# Archives départementales de l'Aube

## SUBDIVISION DE BAR-SUR-SEINE

**Route départementale 135 (RD135), traverse de Fralignes avant les travaux d'aménagement.  
photographies couleurs prises par la Subdivision et développées par le Laboratoire Départemental à partir de diapositives.**

- 1148W 37  
- Vue de Fralignes avant la pose des bordures et des caniveaux  
1975-1976
- 1148W 38  
- Vue de Fralignes avant la pose des bordures et des caniveaux  
1975-1976
- 1148W 39  
- Vue de Fralignes avant la pose des bordures et des caniveaux  
1975-1976

**Route départementale 452 (RD452), restauration du pont sur la Laignes aux Riceys.  
Photographies noir et blanc prises par la Subdivision et développées par le laboratoire Départemental à partir de diapositives.**

- 1148W 40  
- Voûte de face avant la restauration  
1975-1976
- 1148W 41  
- Voûte de face avant restauration  
1975-1976
- 1148W 42  
- Voûte de face avant restauration  
1975-1976
- 1148W 43  
- Voûte de face avant restauration  
1975-1976
- 1148W 44  
- Base du pilier avant restauration  
1975-1976
- 1148W 45  
- Base du pilier avant restauration  
1975-1976
- 1148W 46  
- Mise en place de l'étaisage  
1976
- 1148W 47  
- Mise en place de l'étaisage  
1976
- 1148W 48  
- Mise en place de l'étaisage  
1976

## Archives départementales de l'Aube

1148W 49	- Mise en place de l'étagage	1976
1148W 50	- Mise en place de l'étagage	1976
	<b>Route nationale 71 (RN71), carrefour de Bellevue passage pour piétons. Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.</b>	
1148W 51	- Entrée de Bellevue, commune de Polisot, dans le sens Buxeil/Bar-sur-Seine	1975
1148W 52	- Entrée de Bellevue, dans le sens Bar-sur-Seine/Buxeil, après le carrefour	1975
1148W 53	- Passage pour piétons, buse ARMCO, après la CAVE. Entrée côté Celles-sur-Ource	1975
1148W 54	- Passage pour piétons, buse ARMCO. Sortie côté Polisot	1975
	<b>La Seine à Mussy-sur-Seine : réfection du déversoir. Photographies noir et blanc prises par la Subdivision; développement et tirage effectués par le Laboratoire Départemental.</b>	
1148W 55	- Vues des gabions détériorés	1976
1148W 56	- Vues des gabions détériorés, vue d'ensemble du déversoir	1976
1148W 57	- Vues des gabions détériorés, vue de profil du déversoir	1976
1148W 58	- Vues des gabions détériorés, gros plan	1976
1148W 59	- Vues des gabions détériorés, gros plan	1976
1148W 60	- Vues des gabions détériorés, gros plan	1976

## Archives départementales de l'Aube

1148W 61	- Vues des gabions détériorés, gros plan	1976
1148W 62	- Travaux de détonnage sur les gabions détériorés	1976
1148W 63	- Travaux de détonnage sur les gabions détériorés	1976
	<b>Mussy-sur-Seine : aménagement du terrain de sport. Photographies noir et blanc prises par la Subdivision; développement et tirage effectués par le Laboratoire Départemental.</b>	
1148W 64	- Début des travaux	1976
1148W 65	- Début des travaux	1976
1148W 66	- Pelouse du terrain de football	1976

### SUBDIVISION D'ERVY-LE-CHÂTEL

**Route nationale 77 (RN77), renforcement entre les PK 12.350 et 16.700.  
Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.**

1148W 67	- Début de section avant travaux	1975
1148W 68	- Près du carrefour CD23 avant travaux	1975
1148W 69	- Fin de section, côté Troyes	1975
1148W 70	- Début de chantier, travaux d'élargissement	1975
1148W 71	- Elargissement en grave ciment	1975
1148W 72	- Elargissement en grave de ciment	1975

## Archives départementales de l'Aube

1148W 73	- Renforcement en grave laitier, défaut d'épaulement	1975
1148W 74	- renforcement en grave laitier, défaut d'épaulement	1975
1148W 75	- Epaulement après renforcement	1975
1148W 76	- Grave laitier non stabilisé, teneur en eau trop élevée	1975
1148W 77	- Carrefour D27, grave laitier instable, teneur en eau trop élevée	1975
1148W 78	- Contrôle des densités en place	1975
1148W 79	- Après couche de roulement en BBO/14	1975
1148W 80	- Après couche de roulement en BBO/14	1975
1148W 81	- Joint central du BBO/14 réalisé par temps froid	1975
1148W 82	- Après couche de roulement en BBO/14, raccord disgracieux effectué par temps froid	1975
1148W 83	- Après couche de roulement, fissuration de rive provenant d'un manque de compactage de la couche de base	1975

### SUBDIVISION DE NOGENT-SUR-SEINE.

#### **Route départementale 68 (RD68), crue de l'hiver 1976-1977. Photographies couleurs prises par la Subdivision.**

1148W 84	- Route départementale 68 (RD68), sens Marnay-Courtaillant : signalisation de danger. En arrière-plan, bétail isolé par la crue et véhicule immobilisé après franchissement de la mare.	1975-1977
----------	---	-----------



## Archives départementales de l'Aube

1148W 85

- Route départementale 68 (RD68), sens Marnay-Courtavant : signalisation de danger. En arrière-plan, bétail isolé par la crue et véhicule immobilisé après franchissement de la mare.

1977

1148W 86

- Intersection des Routes Départementales 52 et 68 (RD 52 et 68) : signalisation avancée du danger présenté par des inondations

1977

1148W 87

- Intersection des Routes Départementales 52 et 68 (RD 52 et 68) : signalisation avancée du danger présenté par des inondations

1977

1148W 88

- Intersection des Routes Départementales 52 et 68 (RD 52 et 68) : signalisation avancée du danger présenté par des inondations

1977

1148W 89

- Route départementale 68 (RD68), sens Marnay-Courtavant : premier passage submergé par une faible hauteur d'eau

1977

1148W 90

- Route départementale 68 (RD68), sens Marnay-Courtavant : premier passage submergé, courant important mais franchissable par des véhicules légers

1977

1148W 91

- Route départementale 68 (RD68), sens Marnay-Courtavant : deuxième passage submergé, courant très important. Bois charrié par les eaux, dégradation de chaussée en cours, infranchissable par tous véhicules

1977

1148W 92

- Route départementale 68 (RD68), sens Marnay-Courtavant : deuxième passage submergé, courant très important. Bois charrié par les eaux, dégradation de chaussée en cours, infranchissable par tous véhicules

1977

**Route départementale 439 (RD439), traverse de Traînel, travaux terminés.**

**Photographies couleurs prises par la Subdivision.**

1148W 93

- Entrée de l'agglomération : vue en direction du centre ville

1977

1148W 94

- Intersection avec la route départementale 51 (RD51), vue en direction de l'Yonne

1977

## Archives départementales de l'Aube

- 1148W 95**  
- Intersection avec la rue Nouvelle, vue en direction de l'Yonne  
1977
- 1148W 96**  
- Intersection avec la rue de la Borde, vue en direction de l'Yonne  
1977
- 1148W 97**  
- Intersection avec la route départementale 68 B (RD68B) et la voie d'accès à la Zone Industrielle, vue en direction de l'Yonne.  
1977
- Route départementale 442 (RD442), travaux terminés.  
Photographies couleurs prises par la Subdivision.**
- 1148W 98**  
- Vue à l'intersection de la route départementale 68 (RD68), en direction de Nogent-sur-Seine  
1977
- 1148W 99**  
- Vue à l'intersection de la route départementale 68 (RD68), en direction de Nogent-sur-Seine, vue en direction de Troyes. Rectification en plan et en profil en long  
1977
- 1148W 100**  
- Vue à l'intersection de la route départementale 68 (RD68), en direction de Nogent-sur-Seine, vue en direction de Marnay-sur-Seine  
1977
- 1148W 101**  
- Encrêtement et rectification ne plan, vue en direction de Troyes  
1977
- 1148W 102**  
- Encrêtement et rectification ne plan, vue en direction de Troyes  
1977
- 1148W 103**  
- Rectification en plan, vue en direction de Nogent-sur-Seine  
1977
- 1148W 104**  
- Rectification en plan ; pose de bordures et caniveaux, vue en direction du Paralet  
1977
- 1148W 105**  
- Intersection avec la route départementale 52 B (RD52B), vue avant travaux  
1977

## Archives départementales de l'Aube

### Route départementale 52 (RD52), Pont-sur-Seine, vue avant travaux. Photographies couleurs prises par la Subdivision.

1148W 106

- Intersection avec la route départementale 52 B (RD52B), vue avant travaux en direction du passage inférieur à la route nationale 19 (RN19)  
1977

1148W 107

- Intersection avec la route départementale 52 B (RD52B), vue avant travaux en direction du passage inférieur à la route nationale 19 (RN19)  
1977

1148W 108

- Section comprise entre le pont sur le canal et le passage à niveau SNCF, vue avant les travaux dans le sens Pont-sur-Seine-route nationale 19 (RN19)  
1977

1148W 109

- Section comprise entre le pont sur le canal et le passage à niveau SNCF, vue avant les travaux dans le sens route nationale 19 (RN19)-Pont-sur-Seine centre  
1975

### Route nationale 19 (RN19), opération 61 K 10 B, aménagement du créneau à 4 voies de Pont-sur-Seine. Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.

1148W 110

- Annonce et début du futur créneau de dépassement  
1975-1977

1148W 111

- Entrée de Pont-sur-Seine avant le début des travaux  
1975-1977

1148W 112

- Etat de la chaussée actuelle à l'emplacement du futur PIPO  
1975-1977

1148W 113

- Emplacement du futur PIPO  
1977

1148W 114

- Emplacement de la future bretelle de raccordement de la route départementale 52 (RD52)  
1977

1148W 115

- Raccordement avant travaux de la route départementale 52 (RD52)  
1977

1148W 116

- Fin du futur créneau  
1977

## Archives départementales de l'Aube

**1148W 117**

- Route nationale 19 (RN19) sens Nogent-sur-Seine-Troyes, entrée de l'agglomération (PK 14.045), vue avant travaux

1977

**1148W 118**

- Route nationale 19 (RN19) sens Nogent-sur-Seine-Troyes, entrée de l'agglomération (PK 14.045), vue avant travaux

1977

**1148W 119**

- Route nationale 19 (RN19) sens Nogent-sur-Seine-Troyes, origine de la déviation provisoire et raccordement à la bretelle de la route départementale 52 (RD52)

1977

**1148W 120**

- Déviation de la route nationale 19 (RN19) par la bretelle de la route départementale 52 (RD52), signalisation jour-nuit et terre-plein de protection

1977

**1148W 121**

- Déviation de la route nationale 19 (RN19) par la bretelle de la route départementale 52 (RD52), signalisation horizontale et verticale à la mise en service

1977

**1148W 122**

- Déviation de la route nationale 19 (RN19) par la bretelle de la route départementale 52 (RD52), carrefour avec la route de Longueperthe. Signalisation horizontale et verticale à la mise en service

1977

**1148W 123**

- Route nationale 19 (RN19) sens Troyes-Nogent-sur-Seine, entrée de l'agglomération (PK 15.220), vue avant travaux

1977

**1148W 124**

- Route nationale 19 (RN19) sens Troyes-Nogent-sur-Seine, entrée de l'agglomération (PK 15.220), vue avant travaux, origine de la déviation par la bretelle de la route départementale 52 (RD52)

1977

**1148W 125**

- Route nationale 19 (RN19) sens Troyes-Nogent-sur-Seine, entrée de l'agglomération (PK15.220), vue avant travaux, signalisation verticale à la mise en service

1977

**1148W 126**

- Route nationale 19 (RN19) sens Troyes-Nogent-sur-Seine, entrée de l'agglomération (PK15.220), vue avant travaux, vue du carrefour à l'intersection avec la route de Longueperthe (route départementale 52 RD52)

1977

## Archives départementales de l'Aube

**1148W 127**

- Route départementale 52 (RD52) ,route de Longueperte, vue générale de la déviation de la route nationale 19 (RN19)

1977

**1148W 128**

- Route départementale 52 (RD52), route de Longueperte, vue générale de la déviation de la route nationale 19 (RN19), vue de signalisation horizontale et verticale à l'intersection avec la déviation

1977

**1148W 129**

- Route départementale 52 (RD52), route de Longueperte, vue générale de la déviation de la route nationale 19 (RN19), vue générale de la déviation

1977

**1148W 130**

- Route nationale 19 (RN19), PK 14.706 avec PIPO, vue de l'exécution des terrassements de la route départementale 52 (RD52), côté nord de la route

1977

**1148W 131**

- Fin de la déviation, sens Troyes-Nogent-sur-Seine

1977

**1148W 132**

- Intersection avec la route départementale 52 (RD52), travaux terminés

1977

**1148W 133**

- Intersection avec la route départementale 52 (RD52), travaux terminés

1977

**1148W 134**

- Intersection avec la route départementale 52 (RD52), travaux terminés, sens Pont-sur-Seine-Nogent-sur-Seine

1977

**1148W 135**

- Intersection avec la route départementale 52 (RD52), travaux terminés, sens Nogent-sur-Seine-Troyes

1977

**1148W 136**

- Vue dans le sens Pont-sur-Seine-Nogent-sur-Seine

1977

**1148W 137**

- Vue dans le sens Pont-sur-Seine-Nogent-sur-Seine, à gauche, entreprise Bertin

1977

**1148W 138**

- Vue de la bretelle de la route départementale 52 (RD52) au raccordement avec la route nationale 19 (RN19), dans le sens Pont-sur-Seine - Romilly-sur-Seine

1977

## Archives départementales de l'Aube

<b>1148W 139</b>	- Vue de la bretelle de la route départementale 52 (RD52) au raccordement avec la route de Longueperthe, dans le sens Nogent-sur-Seine - Pont-sur-Seine	1977
<b>1148W 140</b>	- Vue de la bretelle de raccordement entre la route départementale 52 (RD52) et la route nationale 19 (RN19) ; aménagement du carrefour	1977
<b>1148W 141</b>	- Vue de la bretelle de raccordement entre la route départementale 52 (RD52) et la route nationale 19 (RN19) ; aménagement du carrefour	1977
<b>1148W 142</b>	- Entrée dans l'agglomération dans le sens Longueperthe-Pont-sur-Seine	1977
<b>1148W 143</b>	- Entrée dans l'agglomération dans le sens Longueperthe-Pont-sur-Seine	1977
<b>1148W 144</b>	- Pont-sur-Seine, travaux terminés	1977
<b>1148W 145</b>	- Vue dans le sens Pont-sur-Seine-Longueperthe	1977
<b>1148W 146</b>	- Vue dans le sens Pont-sur-Seine-Romilly-sur-Seine	1977
<b>1148W 147</b>	- Vue dans le sens Nogent-sur-Seine-Pont-sur-Seine centre à partir du passage inférieur	1977
<b>1148W 148</b>	- Vue du passage inférieur, côté Longueperthe	1977
<b>1148W 149</b>	- Vue sous le passage inférieur, en direction de Pont-sur-Seine	1977
<b>1148W 150</b>	- Vue du passage inférieur, côté Pont-sur-Seine	1977
<b>1148W 151</b>	- Route départementale 52 C (RD52C), en direction de Pont-sur-Seine centre	1977
<b>1148W 152</b>	- Zone de raccordement provisoire et amorce de la chaussée future	1977

## Archives départementales de l'Aube

1148W 153	- Vue dans le sens Nogent-sur-Seine-Troyes, prise au niveau de l'entrée du château de Pont-sur-Seine (rétablissement des accès)	1977
1148W 154	- Vue dans le sens Nogent-sur-Seine-Troyes, prise au niveau de la déviation provisoire	1977
1148W 155	- Vue dans le sens Nogent-sur-Seine-Troyes, prise au niveau de la déviation provisoire	1977
1148W 156	- Vue dans le sens Nogent-sur-Seine-Troyes, prise au niveau de la déviation provisoire	1977
1148W 157	- Lieu-dit "Les Fermes", vue dans le sens Troyes-Nogent-sur-Seine	1977
1148W 158	- Passage inférieur dans le sens Troyes-Nogent-sur-Seine	1977
1148W 159	- Sens Pont-sur-Seine-Troyes, vue en direction de Crancey	1977
1148W 160	- Vue dans le sens Troyes-Nogent-sur-Seine	1977

### SUBDIVISION DE ROMILLY-SUR-SEINE

**Route nationale 19 (RN19), traversée de Maizières-la-Grande-Paroisse, enduit mono-couche, double gravillonnage avec bitume amélioré aux élastomères.**

**Photographies prises et développées par le Laboratoire Départemental.**

1148W 161	- Début du chantier dans le sens Troyes-Paris	1976
1148W 162	- Spreader ou gravillonneur automoteur (vue de l'avant)	1976
1148W 163	- Spreader, vue de la trémie arrière et crochet d'arrivage du camion	1976

## Archives départementales de l'Aube

<b>1148W 164</b>	- Camion-aspirateur	1976
<b>1148W 165</b>	- Répandage du liant par rampe à haute pression (vue de face)	1976
<b>1148W 166</b>	- Répandage du liant par rampe à haute pression (vue de l'arrière)	1976
<b>1148W 167</b>	- Répandage des granulats au spreader	1976
<b>1148W 168</b>	- Répandage du 10/14 au spreader	1976
<b>1148W 169</b>	- Gravillonnage effectué	1976
<b>1148W 170</b>	- Premier gravillonnage en 10/14	1976
<b>1148W 171</b>	- Après le gravillonnage en 4/6,3	1976
<b>1148W 172</b>	- Balayage classique des granulats non scellés	1976
<b>1148W 173</b>	- Camion-aspirateur sur cordon de balayage	1976
<b>1148W 174</b>	- Camion-aspirateur, mécanisme d'aspiration en action	1976

### SUBDIVISION DE TROYES1

**Route départementale 85 (RD85), traversée de Saint-André-les-Vergers, carrefour de l'Abbaye de Montier-la-Celle.  
Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire  
Départemental**

<b>1148W 175</b>	- Saint-André-les-Vergers, carrefour de la route départementale 85 (RD85) avec la rue de l'Abbaye de Montier-la-Celle	1975
<b>1148W 176</b>	- Signalisation confuse	1975



## Archives départementales de l'Aube

1148W 177

- Entrée de Saint-André-les-Vergers, signalisation. Aspect de l'ancienne chaussée. Au fond, l'atelier de terrassement

1975

**Route nationale 77 (RN77), traversée de Saint-André-les-Vergers et de Troyes.**

**Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.**

1148W 178

- Entrée de Saint-André-les-Vergers, signalisation. Aspect de l'ancienne chaussée. Au fond, l'atelier de terrassement

1975

1148W 179

- Terrassement

1975

1148W 180

- Terrassement et couche de fondation (rive droite)

1975

1148W 181

- Terrassement et couche de fondation (rive gauche)

1975

1148W 182

- pose des bordures et caniveaux sur couche de fondation

1975

1148W 183

- Couche de base en grave laitier

1975

1148W 184

- Après les bordures et couche de base en grave laitier

1975

1148W 185

- Couche de roulement en BBO/10 par temps froid

1975

1148W 186

- Après la réalisation de la couche de roulement

1975

1148W 187

- Peinture des passages pour piétons

1975

1148W 188

- Après la réalisation de la couche de roulement

1975

1148W 189

- Entrée de Saint-André-les-Vergers après les travaux

1975

## Archives départementales de l'Aube

**Route nationale 77 (RN77), avenue Anatole France à Troyes, élargissement de la voie sur pont SNCF**  
**Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.**

<b>1148W 190</b>	- Construction de la dalle	1977
<b>1148W 191</b>	- mise en place d'une première largeur de dalle	1977
<b>1148W 192</b>	- Installation de la dalle	1977
<b>1148W 193</b>	- Mise en place d'une deuxième largeur de dalle	1977
<b>1148W 194</b>	- Installation de la dalle	1977
<b>1148W 195</b>	- Vue générale du pont en cours d'élargissement	1977
<b>1148W 196</b>	- Incidence des travaux sur la circulation routière	1977
<b>1148W 197</b>	- Vue de profil du pont pendant les travaux	1977
<b>1148W 198</b>	- Gros plan sur la structure d'une dalle	1977
<b>1148W 199</b>	- Mise en place d'une dalle	1977

### SUBDIVISION DE TROYES2

**Route départementale 161 (RD161), pont sur la Barse à Ruvigny, avant reconstruction.**  
**Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.**

<b>1148W 200</b>	- Passerelle provisoire pour piétons	1977
<b>1148W 201</b>	- Vue générale du pont	1977

## Archives départementales de l'Aube

<b>1148W 202</b>	- Pont vu du dessous	1977
<b>1148W 203</b>	- Pont vu de profil, côté gauche	1977
<b>1148W 204</b>	- Pont vu de profil, côté droit	1977
<b>1148W 205</b>	- Pont vu de profil, côté droit	1977

### CELLULE EAU

**Vallée de la Seine, ouvrage hydraulique.  
Photographies couleurs prises par la Cellule et tirages effectués à  
partir de diapositives par le Laboratoire Départemental.**

<b>1148W 206</b>	- Bar-sur-Seine, vannage et déversoir, rive gauche, vue d'aval.	1976-1977
<b>1148W 207</b>	- Bar-sur-Seine, vannage et déversoir, rive gauche, vue d'aval.	1976
<b>1148W 208</b>	- Bar-sur-Seine, vannage et déversoir, rive gauche, vue d'aval.	1976
<b>1148W 209</b>	- Bourguignons, vannage, rive gauche, vue d'amont.	1976
<b>1148W 210</b>	- Bourguignons, vannage, rive gauche, vue d'amont.	1976
<b>1148W 211</b>	- Bourguignons, déversoir rive gauche.	1976
<b>1148W 212</b>	- Neuville-sur-Seine, bras gauche de la Seine, vannage rive gauche, vue d'amont	1976
<b>1148W 213</b>	- Neuville-sur-Seine, bras gauche de la Seine, vannage rive gauche, vue d'aval	1976

## Archives départementales de l'Aube

1148W 214	- Saint-Julien-les-Villas : digue et plan d'eau Ducroix à Saint-Julien-les-Villas.	1976
1148W 215	- Saint-Julien-les-Villas : digue et plan d'eau Ducroix à Saint-Julien-les-Villas.	1977
1148W 216	- Saint-Julien-les-Villas : digue et plan d'eau Ducroix à Saint-Julien-les-Villas.	1977
1148W 217	- Saint-Julien-les-Villas : digue et plan d'eau Ducroix à Saint-Julien-les-Villas.	1977
1148W 218	- Savières- Barberey-Saint-Sulpice : clôture de la propriété Vielle	1977
1148W 219	- Savières- Barberey-Saint-Sulpice : clôture de la propriété Vielle	1977
1148W 220	- Troyes, pollution de la Seine au Mail des Charmilles	1977
1148W 221	- Troyes, pollution de la Seine au Mail des Charmilles	1976
1148W 222	- Troyes, pollution de la Seine au Mail des Charmilles	1976
	<b>Canal de la Haute-Seine, travaux et constatations de travaux. Photographies couleurs prises par la Cellule et tirages effectués à partir de diapositives par le Laboratoire Départemental.</b>	
1148W 223	- Barberey-Saint-Sulpice, déplacement du vannage.	1976
1148W 224	- Barberey-Saint-Sulpice, déplacement du vannage.	1976
1148W 225	- Assèchement du canal	1976
1148W 226	- Restauration du mur de retenue du vannage	1976

## Archives départementales de l'Aube

1148W 227	- Mur de retenue du vannage	1976
1148W 228	- Payns, réfection du pont de l'Epanchoir	1976
1148W 229	- Payns, réfection du pont de l'Epanchoir	1976
1148W 230	- Payns, réfection du pont de l'Epanchoir	1976
1148W 231	- Riancey, entretien de l'aval de l'écluse	1976
1148W 232	- Riancey, entretien de l'aval de l'écluse	1976
1148W 233	- Riancey, entretien de l'aval de l'écluse	1976
<b>Vallée de l'Aube, ouvrages hydrauliques</b> <b>Photographies couleurs prises par la Cellule et tirages effectués à partir de diapositives par le Laboratoire Départemental.</b>		
148W 234	- Arsonval, vannage du moulin, vue d'amont	1976
1148W 235	- Arsonval, vannage du moulin, vue d'amont	1976
1148W 236	- Arsonval, grand déversoir, vue d'aval	1976
1148W 237	- Arsonval, grand déversoir, vue d'aval	1976
1148W 238	- Arsonval, petit déversoir, rive gauche, vue d'amont	1976
1148W 239	- Bar-sur-Aube, vannage des marcasselles, vue d'amont	1976
1148W 240	- Bar-sur-Aube, vannage des marcasselles, vue d'amont	1976
1148W 241	- Bar-sur-Aube, vannage des marcasselles, vue d'aval	1976

## Archives départementales de l'Aube

<b>1148W 242</b>		1976
	- Bar-sur-Aube, vannage des marcasselles, vue d'aval	
<b>1148W 243</b>		1976
	- Bar-sur-Aube, gravières et petite vanne, rive droite vue d'amont	
<b>1148W 244</b>		1976
	- Bar-sur-Aube, gravières et petite vanne, rive gauche vue d'amont	
<b>1148W 245</b>		1976
	- Bar-sur-Aube, gravières et petite vanne, rive droite vue d'aval	
<b>1148W 246</b>		1976
	- Bar-sur-Aube, gravières et petite vanne, rive droite vue d'aval	
<b>1148W 247</b>		1976
	- Bar-sur-Aube, gravières, vannage des Chevillotes, rive droite, vue d'aval	
<b>1148W 248</b>		1976
	- Bar-sur-Aube, gravières, vannage des Chevillotes, rive droite, vue d'aval	
<b>1148W 249</b>		1976
	- Bar-sur-Aube, gravières, vannage des Chevillotes, rive droite, vue d'amont	
<b>1148W 250</b>		1976
	- Bar-sur-Aube, gravières, vannage des Chevillotes, rive droite, vue d'amont	
<b>1148W 251</b>		1976
	- Bayel, vannage de la taillerie, vue d'amont	
<b>1148W 252</b>		1976
	- Bayel, vannage de la taillerie, vue d'amont	
<b>1148W 253</b>		1976
	- Bayel, vannage de la taillerie, vue d'amont	
<b>1148W 254</b>		1976
	- Dienville, vannage rive droite, vue d'amont	
<b>1148W 255</b>		1976
	- Dienville, vannage rive droite, vue d'aval	

## Archives départementales de l'Aube

<b>1148W 256</b>	- Dienville, déversoir, vue d'aval	1976
<b>1148W 257</b>	- Ville-sous-la-Ferté, vannage du moulin, vue d'amont	1976
<b>1148W 258</b>	- Ville-sous-la-Ferté, vannage du moulin, vue d'amont	1976
<b>1148W 259</b>	- Ville-sous-la-Ferté, vannage du moulin, rive droite, vue d'amont	1976
<b>1148W 260</b>	- Ville-sous-la-Ferté, vannage environ 500m en amont du moulin, vue d'aval	1976

### ARRONDISSEMENT FONCTIONNEL.

#### **Route départementale 91 (RD91), démolition du pont sur le canal de la Haute-Seine.**

#### **Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.**

<b>1148W 261</b>	- Début des travaux de démolition du pont de la Haute-Seine au bulldozer	1976-1977
<b>1148W 262</b>	- Début des travaux de démolition du pont de la Haute-Seine au bulldozer	1977
<b>1148W 263</b>	- Début des travaux de démolition du pont de la Haute-Seine au bulldozer	1977
<b>1148W 264</b>	- Début des travaux de démolition du pont de la Haute-Seine au bulldozer	1977

#### **Route départementale 78 (RD78), Sainte-Maure, glissement de talus après travaux des PTT.**

<b>1148W 265</b>	- Signalisation de danger sur le bas-côté de la chaussée	1977
<b>1148W 266</b>	- Signalisation de danger sur le bas-côté de la chaussée	1977
<b>1148W 267</b>	- Glissement de talus et signalisation de protection	1977

## Archives départementales de l'Aube

1148W 268	- Glissement de talus et signalisation de protection	1977
1148W 269	- Glissement de talus, vue de dessus	1977
	<b>Route nationale 19 (RN19), pénétrante nord de Troyes, évolution des travaux (un album complet des travaux est détenu par la Subdivision Opérationnelle : note manuscrite portée sur la chemise cartonnée originale).</b> <b>Photographies couleurs et tirages d'après diapositives effectués par le Laboratoire Départemental.</b>	
1148W 270	- Signalisation annonçant le début des travaux à la sortie de la Chapelle-saint-Luc	1975-1977
1148W 271	- Signalisation et déviation en direction de Paris	1975
1148W 272	- Travaux de déblaiement	1976
1148W 273	- Travaux de déblaiement et damage au bulldozer	1976
1148W 274	- Travaux de déblaiement et damage au bulldozer	1976
1148W 275	- Travaux de déblaiement et damage au bulldozer, en bordure d'habitation	1976
1148W 276	- Travaux de déblaiement et damage	1976
1148W 277	- Travaux de déblaiement et damage	1976
1148W 278	- Premier tracé de la pénétrante	1976
1148W 279	- Pont métallique vu de profil	1976
1148W 280	- Pont métallique vu de dessus	1976



## Archives départementales de l'Aube

1148W 281	- Construction d'un pont routier	1976
1148W 282	- Mise en place de l'armature du pont routier	1976
1148W 283	- Structures métalliques internes du pont routier	1976
1148W 284	- Echafaudage du pont routier	1976
1148W 285	- Echafaudage du pont routier	1976
1148W 286	- Pont routier terminé	1976
1148W 287	- Pont routier terminé	1976
1148W 288	- Vue sur les lignes SNCF à la hauteur de Barberey-saint-Sulpice	1976
1148W 289	- Route départementale 20C (RD20C), sortie de la Chapelle-Saint-Luc vers Sainte-Maure et Fouchy	1976
1148W 290	- Pénétrante nord terminée en direction de Troyes	1976
1148W 291	- Pénétrante nord terminée en direction de Paris	1976
1148W 292	- Approvisionnement en béton de la machine	1976
	<b>Route nationale 19 (RN19), pénétrante nord de Troyes, construction du séparateur de sécurité. Photographies noir et blanc et tirages effectués par le Laboratoire Départemental.</b>	
1148W 293	- Entrée des deux-fer-filants dans le coffrage coulissant	1976
1148W 294	- Sortie du mur derrière le coffrage coulissant	

## Archives départementales de l'Aube

1148W 295	- Sortie du mur derrière le coffrage coulissant	1976
1148W 296	- Aspect du mur après pulvérisation du plastifiant	1976
1148W 297	- Mur terminé	1976
1148W 298	- Mur terminé	1976
	<b>Route nationale 19 (RN19), pénétrante nord de Troyes, renforcement en grave bitume entre PK 58.000 et 58.800. Carottage par le Laboratoire Photographies noir et blanc et tirages effectués par le Laboratoire Départemental.</b>	
1148W 299	- Carottage sur la voie de droite	1976
1148W 300	- Carottier au travail	1976
1148W 301	- Profil en long du renforcement reconstitué par les carottes	1976
1148W 302	- Profil en long et en travers reconstitué par les carottes	1976
	<b>Route nationale 19 (RN19), Troyes, pont dur le ruisseau dit "de la Vacherie". Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.</b>	
1148W 303	- Passerelle provisoire assurant le passage de la circulation	1976
1148W 304	- Passerelle provisoire assurant le passage de la circulation	1976
1148W 305	- Vue du trottoir conservé provisoirement pour assurer le passage des piétons	1976
1148W 306	- Vue de la voûte après démolition d'une demi-largeur	1976

## Archives départementales de l'Aube

1148W 307	- Vue de la voûte après démolition d'une demi-largeur	1976
1148W 308	- Vue de la voûte après démolition d'une demi-largeur	1976
1148W 309	<b>Route nationale 77 (RN77), Bouilly, pavant et après les travaux. Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.</b> - Signalisation de la future déviation près de la halte du Roi Clovis	1976
1148W 310	- Début de la future déviation après la halte du Roi Clovis	1976
1148W 311	- Début de la déviation après réalisation	1976
1148W 312	- Début de la future déviation après la halte du Roi Clovis	1976
1148W 313	- Début des travaux	1976
1148W 314	- Début de la déviation en service	1976
1148W 315	- Carrefour aménagé pour l'entrée dans Bouilly	1976
1148W 316	- Un passage de la future déviation	1976
1148W 317	- Ancien tracé, entrée dans Bouilly	1976
1148W 318	- Carrefour de route nationale 77 (RN77) et de la route départementale 72 (RD72) au centre de Bouilly	1976
1148W 319	- Un passage difficile de la traversée d Bouilly	1976
1148W 320	- Vue générale de la déviation	1976

## Archives départementales de l'Aube

<b>1148W 321</b>	- Sortie côté Troyes de la future déviation	1976
<b>1148W 322</b>	- Annonce de la future déviation Sens-Troyes-Auxerre	1976
<b>1148W 323</b>	- Sortie côté Troyes de la déviation en service	1976
<b>1148W 324</b>	- Sortie côté Troyes de la déviation en service	1976
<b>1148W 325</b>	- Sortie côté Troyes de la déviation en service	1976
<b>Préfecture de l'Aube, hôtels de ville et mairies. Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.</b>		
<b>1148W 326</b>	- Troyes, préfecture de l'Aube	1976
<b>1148W 327</b>	- Troyes, hôtel de ville, façade principale	1976
<b>1148W 328</b>	- Troyes, hôtel de ville, cour et façade arrière	1976
<b>1148W 329</b>	- La Chapelle-Saint-Luc, hôtel de ville	1976
<b>1148W 330</b>	- Sainte-Savine, hôtel de ville	1976
<b>1148W 331</b>	- Saint-André-les-Vergers, hôtel de ville	1976
<b>1148W 332</b>	- Saint-Julien-les-Villas, hôtel de ville	1976
<b>1148W 333</b>	- Pont-Sainte-Marie, hôtel de ville	1976
<b>1148W 334</b>	- Les Noës, mairie	1976
<b>1148W 335</b>	- La Rivière-de-Corps, mairie	1976

## Archives départementales de l'Aube

- 1148W 336 1976  
- Bréviandes, mairie
- 1976
- Direction départementale de l'équipement (DDE), remise des médailles de travail aux conducteurs de TPE, chefs d'équipes et agents de travaux.  
Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.**
- 1148W 337  
- Non identifié
- 1977
- 1148W 338  
- Daniel Frisson, agent des Travaux Publics de l'Etat, Subdivision d'Arcis-sur-Aube, 32 années de services, retraité le 15.04.1973
- 1976
- 1148W 339  
- Camille Gabriot, agent des Travaux Publics de l'Etat, Subdivision d'Ervy-le-Châtel, 33 années de services, retraité le 07.11.1972
- 1976
- 1148W 340  
- Victor Galimard, agent des Travaux Publics de l'Etat, Subdivision d'Ervy-le-Châtel, 38 années de services, retraité le 10.05.1972
- 1976
- 1148W 341  
- André Richardon, agent des Travaux Publics de l'Etat, Subdivision d'Ervy-le-Châtel, 34 années de services, retraité le 31.05.1968
- 1976
- 1148W 342  
- André Lecompte, agent des Travaux Publics de l'Etat, Subdivision de Troyes2, 35 années de services, retraité le 07.11.1972
- 1976
- 1148W 343  
- Georges Marius, agent des Travaux Publics de l'Etat, Subdivision d'Ervy-le-Châtel, 36 années de services, retraité le 27.03.1972
- 1976
- 1148W 344  
- Paul Philippe, agent des Travaux Publics de l'Etat, Subdivision de Troyes2, 35 années de services, retraité le 20.09.1970
- 1976
- 1148W 345  
- Roger Joseph, agent spécialisé des Travaux Publics de l'Etat, Subdivision d'Ervy-le-Châtel, 37 années de services, retraité le 16.09.1972
- 1976

## Archives départementales de l'Aube

<b>1148W 346</b>	- Robert Chenevotot, agent des Travaux Publics de l'Etat, Subdivision de Troyes2, 35 années de services, retraité le 07.11.1972	1976
<b>1148W 347</b>	- René Hugerot, agent des Travaux Publics de l'Etat, Subdivision de Bar-sur-Seine, 33 années de services, retraité le 01.11.1971	1976
<b>1148W 348</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 349</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 350</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 351</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 352</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 353</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 354</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 355</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 356</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 357</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 358</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 359</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 360</b>	- Non identifié	1976
<b>1148W 361</b>	- Non identifié	1976

## Archives départementales de l'Aube

	- Non identifié	1976
<b>1148W 362</b>		
	- Non identifié	1976
<b>1148W 363</b>		
	- Non identifié	1976

### ARRONDISSEMENT DE GESTION.

**Route départementale 452 (RD452), traverse de Riceys-Haut, restauration du pont sur la Laignes. Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.**

<b>1148W 364</b>	- Vue à partir de la rive gauche	1975
<b>1148W 365</b>	- Vue à partir de la rive gauche	1975
<b>1148W 366</b>	- Vue du pont à l'aval, rive gauche	1975
<b>1148W 367</b>	- Vue du pont à l'aval, riva droite	1975
<b>1148W 368</b>	- Vue du pont an amont, rive droite	1975
<b>1148W 369</b>	- Vue du pont en amont, rive droite	1975
<b>1148W 370</b>	- Vue du pont en amont, rive gauche	1975

**Route nationale 19 (RN19), reconstruction du pont de Premery sur la Barse. Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.**

<b>1148W 371</b>	- Annonce de la reconstruction du pont.	1975
<b>1148W 372</b>	- Vue d'ensemble avant reconstruction	

## Archives départementales de l'Aube

<b>1148W 373</b>	- Vue avant reconstruction	1975
<b>1148W 374</b>	- Vue amont de la voûte centrale avant reconstruction	1975
<b>1148W 375</b>	- Vue amont de l'état de l'ensemble avant reconstruction	1975
<b>1148W 376</b>	- Vue aval avant reconstruction	1975
<b>Route nationale 77 (RN77), section comprise entre le rond-point de l'Europe à Troyes et le carrefour de la route départementale 960 (RD960) à Pont-Sainte-Marie. Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.</b>		
<b>1148W 377</b>	- Sortie du rond-point de l'Europe	1975
<b>1148W 378</b>	- Aspect de la chaussée face au stade Gaston Arbom	1975
<b>1148W 379</b>	- Aspect de la chaussée face à la station-service	1975
<b>1148W 380</b>	- Aspect de la chaussée face à la salle omnisport	1975
<b>1148W 381</b>	- Aspect de la chaussée face au camping municipal	1975
<b>1148W 382</b>	- Aspect de la chaussée face au 7 de la rue Roger Salengro	1975
<b>1148W 383</b>	- Carrefour de la route nationale 77 (RN77) et de la route départementale 960 (RD960) à Pont-Sainte-Marie	1975



## Archives départementales de l'Aube

### SUBDIVISION RENFORCEMENTS COORDONNÉS

#### **Route nationale 19 (RN19), renforcement coordonnés 1976. Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental**

- 1148W 384** - Début de la section à renforcer, sortie du rond-point de l'Europe à Troyes  
1975-1976
- 1148W 385** - Début de la deuxième section à renforcer, sortie de Lusigny-sur-Barse  
1975
- 1148W 386** - Etat de la chaussée avant renforcements, entrée de la Villeneuve-au-Chêne  
1975
- 1148W 387** - Passage difficile au viaduc SNCF avant Vendeuvre-sur-Barse  
1975
- 1148W 388** - Traversée de Vendeuvre-sur-Barse, état de la chaussée avant réfection  
1975
- 1148W 389** - Entrée de Bar-sur-Aube, état de la chaussée avant réfection  
1975
- 1148W 390** - Entre Bar-sur-Aube et Lignol-le-Château, vue partielle des virages  
1975
- 1148W 391** - Entre Bar-sur-Aube et Lignol-le-Château, vue partielle des virages  
1975
- 1148W 392** - Entre Bar-sur-Aube et Lignol-le-Château, vue partielle des virages, état de la chaussée avant renforcements  
1975
- 1148W 393** - Vue en arrivant de la Haute-Marne  
1975
- #### **Route nationale 19 (RN19), renforcement coordonnés : préparation des granulats pour couche de fondation à Chaumesnil Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.**
- 1148W 394** - Vue des installations (criblage, lavage, concassage)  
1975-1977

## Archives départementales de l'Aube

1148W 395	- Vue des installations (criblage, lavage, concassage)	1975-1977
1148W 396	- Débit de l'installation et rampe de gerbage	1975-1977
1148W 397	- Stock après un mois et demi de fabrication	1975-1977
<b>Route nationale 19 (RN19), renforcement coordonnés : préparation des granulats pour couche de fondation à Paisy-Cosdon. Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire Départemental.</b>		
1148W 398	- Vue de l'approvisionnement de la centrale de concassage	1976
1148W 399	- Vue de l'installation (précriblage et élimination du sable 0/2)	1976
1148W 400	- Vue de l'installation (concassage)	1976
1148W 401	- Vue de l'installation (lavage et stockage des matériaux)	1976
1148W 402	- Centrale de Paisy-Cosdon, vue panoramique	1976
1148W 403	- Centrale de Paisy-Cosdon, vue panoramique	1976
1148W 404	- Centrale de Paisy-Cosdon, vue panoramique, préparation des granulats pour couche de base	1976
1148W 405	- Centrale de Paisy-Cosdon, vue panoramique, préparation des granulats pour couche de base	1976

# Archives départementales de l'Aube

## SUBDIVISION DU PARC

**Visite inaugurale du Parc et du Laboratoire par le Conseil Général.  
Photographies couleurs prises par le GEP et développées à partir de  
diapositives par le Laboratoire Départemental.**

<b>1148W 406</b>	- Réception de M. le Préfet et de Messieurs les Conseillers généraux.	1975
<b>1148W 407</b>	- Début de la visite par le Laboratoire Départemental	1975
<b>1148W 408</b>	- Démonstration de densité en place au gammadensimètre	1975
<b>1148W 409</b>	- Déplacement vers l'atelier	1975
<b>1148W 410</b>	- Visite des garages, matériel de service hivernal	1975
<b>1148W 411</b>	- Matériel de service hivernal	1975
<b>1148W 412</b>	- M. le Préfet et M. le Directeur au centre de l'assemblée	1975
<b>1148W 413</b>	- Après la visite, passage par la salle de réunions	1975

## DOCUMENT ISOLÉ

**Photographies noir et blanc prises et développées par le Laboratoire  
Départemental.**

<b>1148W 414</b>	- Vue sur la route départementale 444 (RD444), carrefour du D 34 B, photographie noir et blanc	1975-1977
------------------	---	-----------

\* \* \*